

акционерное общество  
**«Петербургский нефтяной терминал»**



**ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ**

# Добро пожаловать!




**Мы рады приветствовать Вас на Петербургском нефтяном терминале. Наша компания специализируется на перевалке нефтепродуктов в Санкт-Петербурге.**

**В соответствии с ФЗ № 116 «О Промышленной безопасности» наш объект относится к Опасным производственным объектам.**

**Основным приоритетом деятельности АО «ПНТ» является безопасность труда, охрана здоровья и защита окружающей среды, поэтому у нас действуют правила поведения, обязательные для всех посетителей.**



# Система доступа



Если Вы прибыли к нам с ознакомительным визитом или в командировку, Вы обязаны получить пропуск установленного образца, который необходимо всегда иметь при себе, прикрепленным на видном месте верхней одежды. В случае если Вы нарушите наши правила, то пропуск может быть изъят и доступ на наше предприятие может быть для вас навсегда закрыт.



# Правила



Территория терминала безопасна, но нельзя исключить вероятность незначительных инцидентов. Мы просим Вас следовать требованиям АО «ПНТ», которые обязательны для всех сотрудников и посетителей нашего предприятия.

**На территории предприятия ЗАПРЕЩЕНО:**

- использование открытого огня,
- курение в неположенном месте,
- использование мобильных телефонов в **КРАСНЫХ ЗОНАХ**.



# Зонирование



**Зеленая зона**



**Оранжевая зона**



**Красная зона**

Наше предприятие условно разделено на три зоны: Зеленую, Оранжевую и Красную.

В **ЗЕЛеной** (административные здания и территории, прилегающие к ним, хозяйственно-бытовые помещения, дороги, окружающие периметр терминала) зоне отсутствуют опасные и вредные производственные факторы, поэтому применение СИЗ здесь не обязательно. К **ОРАНЖЕВЫМ** зонам (внутренние дороги и проезды на территории ПНТ) относятся участки с минимальными вредными производственными факторами, поэтому для входа на эти территории необходимо использовать минимальный набор СИЗ (каска, обувь с защищенным подноском и костюм от производственных загрязнений), которые вы можете получить в отделе по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды.

В **КРАСНЫХ** зонах (фронты слива, резервуары хранения, эстакады, насосные, котельная, очистные сооружения, причальные сооружения, посты автослива) возможны воздействия опасных производственных факторов, поэтому для входа в них необходимо использовать весь комплекс СИЗ, предусмотренный для нахождения на этих территориях.



# Средства индивидуальной защиты

Минимальный набор для входа в **оранжевую зону**:

- каска,
- обувь с защищенным носком,
- костюм от производственных загрязнений.

Возможно, Вам понадобятся:

- защитные очки,
- сигнальный жилет,
- защита органов слуха,
- защитные перчатки и пр.



# Знаки безопасности



**Запрещающий  
знак**



**Предписывающий  
знак**



**Информационный  
знак**



**Предупреждение об  
опасности**

На нашем предприятии установлены знаки безопасности:

**Знаки красного цвета - ЗАПРЕТ**

**Знаки синего цвета - ПРЕДПИСАНИЕ,**

**Знаки зеленого цвета - ИНФОРМАЦИЯ,**

**Знаки желтого цвета - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.**

**Соблюдение требований знаков - Обязательно для вашей безопасности!**



# Алкоголь и медикаменты




**Обращаем ваше внимание, на нашем предприятии запрещено находиться в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.**

**Не планируйте посещение АО «ПНТ» после их употребления!**





# Перемещение по территории предприятия



Передвигаться пешком по территории предприятия можно только в сопровождении сотрудника АО «ПНТ» и только по выделенным маршрутам.

**Посетителям ЗАПРЕЩЕНО передвигаться по территории предприятия без сопровождения!!!**



# Опасности на производстве



Основные опасности нашего производства связаны с хранением и перевалкой нефтепродуктов; Наличием жидких и газообразных горючих опасных веществ; Движущимся Ж/Д и технологическим транспортом; Оборудованием, работающим под давлением; Оборудованием, расположенным на высоте; Опасностями природного характера (наледь, сосульки, порывы ветра и др).

Все это не угрожает вашему здоровью, пока вас сопровождает сотрудник АО «ПНТ».

**Внимание!**

**Не пытайтесь приближаться к промышленному оборудованию и трогать его руками, а также не снимайте СИЗ до входа в Зеленую зону.**




# Оказание первой помощи



**В случае возникновения недомогания или ухудшения  
Вашего самочувствия, пожалуйста, обратитесь к  
сотрудникам АО «ПНТ» для вызова фельдшера и  
оказания первой помощи!**



# Курение




В связи с наличием на территории горючих веществ мы просим Вас воздержаться от курения в непредназначенных для этого местах.

**Курение разрешено только в специально отведенных местах!**



# Действия при ЧС



В случае возникновения опасности, чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера необходимо покинуть территорию объекта и проследовать к пункту сбора.

**Пункт сбора расположен на КПП АО «ПНТ»**



# Спасибо и Добро пожаловать!



**ПОМНИТЕ, наша цель - «0» происшествий на производстве.**

**Мы надеемся на Ваше активное участие в создании безопасного пространства для  
сотрудников и гостей терминала!**

**Если у вас возникли вопросы, обратитесь к инженеру по охране труда для получения  
разъяснений.**

**Распишитесь в журнале о прохождении инструктажа, и добро пожаловать на  
Петербургский нефтяной терминал!!!**

