

Пошаговая инструкция по нижнему наливу АСН-8НГ

Нижний налив.

Нижний налив автоцистерн осуществляется через специальные наливные рукава по технологии "полного шланга".

Для того чтобы загружать автоцистерну (далее - АЦ) снизу, она должна быть оборудована соответствующими приборами:

- это адаптеры для стыковки с головкой наливной установки, т.е. образования сухого разъема, согласно РСТ 1002-2013.

Нижняя загрузка через донный клапан

- каждый отсек цистерны должен быть оборудован сбалансированным пневмоуправляемым донным клапаном согласно РСТ 1009-2013,
-дыхательным устройством больших и малых дыханий, согласно РСТ 1004-2013.
- пневматическими и электронными датчиками предотвращения перелива согласно РСТ 1006-2013.



Общие требования безопасности производства работ

1. Применять сертифицированные средства индивидуальной защиты, соответствующие по своим защитным свойствам виду и характеру выполняемой работы;
2. Применять переносные средства связи и освещения во взрывозащищенном исполнении;
3. Руководствоваться в своей работе установленными законодательством правилами и инструкциями по безопасности при выполнении определенных видов работ (взрывопожароопасные, газоопасные, управление транспортными средствами и работа на высоте);
4. Запрещается использование открытого огня и курение, использование сотовой мобильной связи в опасной зоне производства работ;
5. При выполнении работы необходимо оценивать опасные факторы и условия не допуская случаев травматизма и повреждения оборудования

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЗАПРАВКЕ АВТОМОБИЛЕЙ

Станция нефтепродуктов в резервуары АЗС должна быть герметизирована.

НА ЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:



КУРИТЬ



ПРОИЗВОДИТЬ ЗАПРАВКУ В ПОЛИЭТИЛЕНОВУЮ И СТЕКЛЯННУЮ ТАРУ



ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ОТКРЫТЫМ ОГНЕМ



ПРОИЗВОДИТЬ РЕМОНТНЫЕ И РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ РАБОТЫ



ПОЛЬЗОВАТЬСЯ МОБИЛЬНЫМ ТЕЛЕФОНОМ



ЗАПРАВЛЯТЬ АВТОМОБИЛЬ ТОПЛИВОМ ПРИ РАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ



ПРОИЗВОДИТЬ ЗАПРАВКУ ТОПЛИВОМ ДЕТАМ




ОСТАВЛЯТЬ ПАССАЖИРОВ В КАБИНЕ, САЛОНЕ ИЛИ КУЗОВЕ

Правила по охране труда (ПОТ)

Шаг 1 Разместить АТС под слив/налив

Контролировать установку под нижний налив автоцистерны на площадке слива/налива автотранспортных средств;
- при размещении АЦ руководствоваться правилами безопасности, при необходимости маневрирования использовать помощника, регулирующего размещение АЦ под налив;
- зафиксировать АЦ не менее двумя противооткатными устройствами (башмаками) под ведущую ось.



Нижняя загрузка
через донный клапан

Шаг 2 Подключить АЦ к системе заземления поста налива АЦ

Подключение выполнить с помощью ключа Блока заземления автоцистерн (БЗА) с функцией распознавания автоцистерны от заземленной металлоконструкции, контролем цепи заземления в процессе налива цистерны и блокировкой налива при его отсутствии



Шаг 3 Подключить АЦ к системе мониторинга перелива

Подключение выполнить с помощью Монитора перелива (МН-01) для безопасного нижнего налива автоцистерн, оборудованных системами контроля перелива в комплекте 6-rip вилкой для 5-проводной оптической схемы



Шаг 4 Подключить наливные рукава стояка нижнего налива с API-адаптерами отсеков АЦ

Подключение выполнить через стояк нижнего налива в следующем порядке:

1. Вывести рукав отвода паров Ду75 с муфтой с выжимным пальцем по стандарту API 1004 из гаражного положения, далее подключить разъем рукава отвода паров к системе рекуперации АЦ (отвода паровоздушной смеси);
2. Вывести шарнирный трубопровод с пружинным амортизатором из гаражного положения, далее подключить головку присоединительную нижнего налива по стандарту API 1004 к сухому разъему нижнего клапана секции АЦ



Шаг 5 Собрать технологическую линию отпуска нефтепродуктов автоматизированной станции налива (АСН)

1. В соответствии с технологической картой перевести запорную арматура технологической линии отпуска нефтепродуктов (далее-НП) в положение «ОТКРЫТО»;
2. По окончании сборки технологической линии на отпуск НП загорится «Разрешающий» сигнал световой сигнализации мнемосхемы.
3. В случае загорания «Запрещающего» сигнала необходимо проверить правильность сборки линии по технологической карте составленной на основе технологической схемы светлых нефтепродуктов



Шаг 6 Открыть линию налива автоцистерны

Перевести запорную арматуру головки присоединительной нижнего налива в положение «Открыто»





Шаг 7 Открыть воздухоотводчик

Перевести запорную арматуру системы отвода воздуха (воздухоотводчика) в положение «ОТКРЫТО»



Шаг 8 Задать дозу налива на АСН

1. По радиосвязи (телефонной связи) проинформировать оператора АРМ на весовой о готовности к отпуску НП на АСН (указать номер поста налива, гос. номер автоцистерны и полуприцепа, фамилию водителя);
2. Сверить данные задания налива (по количеству в литрах) отображенных на управляющем контроллере с данными оператора АРМ на весовой (использовать действующее свидетельство о проверке автоцистерны)




Шаг 9 Произвести отпуск НП на АСН

На посту управления произвести включение АСН путем однократного нажатия кнопки ПУСК, далее налив автоцистерны продолжится в автоматическом режиме

При возникновении аварийной ситуации:

- течь нефтепродуктов в местах соединения линии отпуска НП с автоцистерной;
- возгорания или пожара;
- несчастного случая;
- иных опасных ситуаций способных привести к травме работника или повреждению оборудования

Произвести остановку налива однократным нажатием на кнопку «АВАРИЙНАЯ ОСТАНОВКА»



Шаг 10 Завершение налива автоцистерны

1. По окончании налива автоцистерны, произвести закрытие запорной арматуры технологической линии отпуска НП;
2. Отсоединить присоединительную головку рукава налива от сухого разъема нижнего клапана секции АЦ;
3. Установить шарнирный трубопровод с пружинным амортизатором в гаражное положение, с фиксацией присоединительной головки к ответной части гаражной стойки;
4. Отсоединить рукав отвода паров Ду75 с муфтой от разъема рукава отвода паров системы рекуперации АЦ;
5. Установить рукав отвода паров Ду75 в гаражное положение, с фиксацией муфты к ответной части гаражной стойки;
6. Отсоединить и вернуть в гаражное положение Монитор перелива (МН-01);
7. Отсоединить и вернуть в гаражное положение ключ Блока заземления автоцистерны (БЗА);
8. Перевести запорную арматуру системы отвода воздуха в положение «ЗАКРЫТО»;
9. Убрать противооткатные устройства (башмаки) из-под колес АЦ;
10. Проконтролировать выезд АЦ с площадки слива/налива автотранспортных средств



Примечание:

1. Водитель автотранспортного средства обязан применять, при нахождении на территории производственной зоны отмеченной «красным цветом», минимальный комплект средств индивидуальной защиты (СИЗ) состоящий из:
 - Костюм для защиты от общих производственных загрязнений выполненный из ткани с антистатическими свойствами;

- Защитную обувь на нефтебензостойкой подошве;
- Перчатки защитные (нефтебензостойкие);
- Защитную каску.

В холодный период времени применять утепленные виды СИЗ.

2. Операции по подключению/отключению сливных рукавов выполняются водителем автотранспортного средства с соблюдением правил безопасности изложенными в данной инструкции.
3. Работы по сливу/наливу АЦ выполнять при заглушенном двигателе автотранспортного средства.
4. Подаваемые под налив автотранспортные средства должны быть технически исправны и пригодны к работе с горючими и легковоспламеняющимися жидкостями.